

Название и номер вашей команды

BID	
61314	Робот-повар

Название и номер рецензируемой команды

BID	
61219	РоboСфера

РЕЦЕНЗИЯ

Часть 2

К недостаткам проекта можно отнести:
1. Отсутствие автоматического мониторинга работы и отдыха водителя. Водитель должен сам подсчитывать время работы или отдыха, и вводить в систему. Это неудобно и может приводить к неточностям.
2. Отутствие возможности онлайн видео контроля состояния груза, особенно это актуально при перевозке животных.
3. Накладка на педаль газа выглядит ненадежной и может повредиться при эксплуатации.
4. В системе жизнеобеспечения перевозимых животных не учтены неровности дороги - при кочках или ямах вода из миски разольется.
5. Вентилятор втроен в клетку животного. Мы не уверены, что его работа решит проблему недостатка ислорода в клетке. Скорее, вентилятор нужно встраивать в кузов грузовика.
Данный проект реализован на достаточном технологическом уровне, команда продемонстрировала взаимодействие различных компонентов системы, наглядность информации на веб сайте и в мобильном приложении.
Для большей успешности проекта рекомендуем исправить указанные недостатки, а также провести испытания проекта в реальных условиях - это поможет выявить и исправить потенциальные риски для системы.